

УТВЕРЖДЕНА



(наименование документа об утверждении, включая наименование

органов государственной власти или органов местного самоуправления,

принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение о

перераспределении земельных участков)


от №

СХЕМА

расположения многоконтурного земельного участка на кадастровом плане территории (12 контуров)

Площадь многоконтурного земельного участка = 4809404 кв.м.

Каталоги координат характерных точек границ земельного участка расположены на прилагаемых к схеме 22 листах



Масштаб 1:50000

38:05:020202



-обозначение и граница кадастрового квартала

:23

-обозначение и граница кадастрового участка

:ЗУ1(1)



-обозначение и граница испрашиваемого земельного участка

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н1	615315,75	3199951,08	н52	613644,55	3199237,74
н2	615293,13	3199960,39	н53	613475,82	3199230,89
н3	615269,84	3199971,89	н54	613317,11	3199209,11
н4	615217,39	3200012,98	н55	613138,09	3199187,29
н5	615201,87	3200022,09	н56	612975,22	3199193,04
н6	615152,53	3200040,81	н57	612973,53	3199168,79
н7	615150,24	3200039,59	н58	612972,28	3199133,6
н8	615138,56	3200031,02	н59	612962,94	3199132,98
н9	615126,75	3200028,15	н60	612944,57	3199098,1
н10	615123,87	3200027,93	н61	612942,34	3199093,88
н11	615121,06	3200028,55	н62	612946,27	3199089,94
н12	615096,87	3200037,62	н63	612969,21	3199080,44
н13	615090,98	3200037,41	н64	612972,91	3199085,02
н14	615083,97	3200034,36	н65	612981,63	3199076,61
н15	615073,13	3200022,04	н66	612993,15	3199066,96
н16	615057,28	3200014,08	н67	613063,84	3199078,17
н17	615054,56	3200013,21	н68	613089,38	3199071,01
н18	615051,7	3200013,14	н69	613092,81	3199061,35
н19	615042,65	3200014,23	н70	613065,4	3199051,07
н20	615038,5	3200015,71	н71	613072,56	3199030,83
н21	615035,39	3200018,83	н72	613092,18	3199031,77
н22	615026,03	3200033,67	н73	613097,79	3199002,8
н23	615015,31	3200040,82	н74	613097,79	3198959,83
н24	615015,06	3200039,78	н75	613105,26	3198925,88
н25	615014,75	3200038,99	н76	613119,28	3198921,83
н26	615014,23	3200038,33	н77	613131,73	3198887,89
н27	614995,86	3200020,58	н78	613140,21	3198870,51
н28	614994,87	3200019,94	н79	613160,07	3198858,87
н29	614993,72	3200019,73	н80	613185,17	3198829,83
н30	614915,27	3200021,	н81	613201,69	3198812,37
н31	614812,61	3200042,45	н82	613213,89	3198803,33
н32	614771,	3200040,02	н83	613236,3	3198796,54
н33	614718,76	3200011,91	н84	613255,68	3198804,73
н34	614712,48	3200005,25	н85	613277,48	3198814,39
н35	614712,66	3200001,81	н86	613305,2	3198808,47
н36	614709,42	3200002,	н87	613346,	3198812,83
н37	614678,39	3199969,08	н88	613359,35	3198803,4
н38	614635,35	3199914,28	н89	613363,37	3198802,99
н39	614588,09	3199824,42	н90	613397,87	3198791,5
н40	614535,92	3199740,65	н91	613422,5	3198774,62
н41	614475,56	3199702,2	н92	613441,13	3198745,76
н42	614395,84	3199655,5	н93	613452,21	3198707,4
н43	614293,56	3199589,17	н94	613457,96	3198681,32
н44	614272,9	3199562,35	н95	613530,21	3198688,21
н45	614229,47	3199538,35	н96	613612,97	3198694,
н46	614116,44	3199470,04	н97	613645,2	3198688,24
н47	614045,95	3199402,72	н98	613661,09	3198677,27
н48	613986,44	3199372,61	н99	613664,82	3198671,2
н49	613899,27	3199325,92	н100	613670,	3198667,34
н50	613804,35	3199274,72	н101	613678,47	3198648,4
н51	613708,49	3199244,03	н102	613690,2	3198621,1

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н103	613696,34	3198604,92	н154	613979,69	3199055,36
н104	613714,73	3198605,42	н155	613980,51	3199054,45
н105	613775,15	3198618,5	н156	613995,91	3199032,93
н106	613937,71	3198640,92	н157	614004,29	3199019,01
н107	613978,2	3198646,53	н158	614007,1	3199014,85
н108	614000,62	3198655,87	н159	614022,03	3199001,43
н109	614009,34	3198678,29	н160	614029,79	3198985,14
н110	614000,	3198703,21	н161	614035,06	3198977,57
н111	613989,16	3198733,77	н162	614035,99	3198970,92
н112	613983,96	3198737,41	н163	614026,1	3198964,07
н113	613964,25	3198744,54	н164	614018,41	3198957,73
н114	613938,99	3198749,93	н165	614008,55	3198952,5
н115	613911,73	3198754,58	н166	614001,75	3198948,01
н116	613897,42	3198761,31	н167	613993,76	3198941,63
н117	613890,18	3198766,88	н168	613986,58	3198935,07
н118	613889,18	3198771,05	н169	613996,33	3198910,11
н119	613881,03	3198779,2	н170	614005,28	3198899,7
н120	613877,23	3198790,61	н171	614016,55	3198883,8
н121	613872,42	3198792,84	н172	614019,11	3198875,12
н122	613843,72	3198838,17	н173	614010,34	3198869,15
н123	613845,3	3198865,66	н174	614002,	3198863,89
н124	613855,64	3198888,04	н175	613996,67	3198855,81
н125	613892,7	3198910,49	н176	613997,85	3198844,41
н126	613934,4	3198924,71	н177	613998,44	3198836,95
н127	613935,36	3198924,61	н178	613996,84	3198830,83
н128	613951,42	3198932,42	н179	614006,48	3198809,34
н129	613965,74	3198945,81	н180	614041,32	3198780,83
н130	613958,23	3198966,15	н181	614078,15	3198736,89
н131	613938,16	3199001,53	н182	614097,86	3198717,72
н132	613925,46	3199010,8	н183	614107,38	3198710,26
н133	613920,51	3199010,26	н184	614128,93	3198719,09
н134	613913,92	3199007,9	н185	614147,62	3198702,27
н135	613902,85	3199002,36	н186	614166,1	3198667,06
н136	613890,59	3198996,85	н187	614170,04	3198663,88
н137	613880,73	3198994,34	н188	614185,5	3198637,54
н138	613873,84	3198998,07	н189	614197,82	3198619,91
н139	613869,37	3199005,69	н190	614227,65	3198614,76
н140	613868,96	3199006,7	н191	614332,3	3198619,43
н141	613858,15	3199007,01	н192	614425,1	3198633,45
н142	613846,4	3199021,1	н193	614455,62	3198635,32
н143	613851,72	3199037,96	н194	614477,42	3198625,66
н144	613874,27	3199062,43	н195	614533,17	3198648,71
н145	613877,22	3199080,97	н196	614583,31	3198667,7
н146	613885,85	3199100,16	н197	614601,68	3198675,18
н147	613901,61	3199113,49	н198	614606,66	3198703,52
н148	613917,29	3199113,97	н199	614632,82	3198718,16
н149	613922,62	3199123,01	н200	614626,06	3198745,96
н150	613932,4	3199122,35	н201	614571,78	3198813,
н151	613937,39	3199117,93	н202	614551,13	3198827,34
н152	613942,3	3199106,69	н203	614526,36	3198839,37
н153	613946,69	3199104,13	н204	614525,05	3198840,22

			Лист 4		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н205	614521,84	3198839,96	н255	614467,77	3199460,92
н206	614518,48	3198844,46	н256	614474,44	3199452,25
н207	614504,09	3198853,75	н257	614476,9	3199455,28
н208	614495,6	3198868,56	н258	614499,71	3199430,13
н209	614493,02	3198892,12	н259	614511,2	3199411,28
н210	614494,96	3198895,55	н260	614527,56	3199385,12
н211	614492,31	3198903,31	н261	614557,67	3199351,87
н212	614501,14	3198911,65	н262	614564,41	3199344,74
н213	614506,38	3198912,94	н263	614566,42	3199344,15
н214	614514,96	3198923,9	н264	614573,59	3199335,62
н215	614518,6	3198938,37	н265	614574,87	3199333,68
н216	614503,84	3198960,64	н266	614578,23	3199330,15
н217	614504,31	3198977,64	н267	614587,98	3199327,62
н218	614512,76	3198990,36	н268	614657,43	3199367,18
н219	614520,63	3198994,61	н269	614736,53	3199410,15
н220	614526,63	3199004,67	н270	614752,41	3199399,25
н221	614582,06	3199046,4	н271	614746,27	3199383,51
н222	614613,83	3199073,19	н272	614758,06	3199365,71
н223	614611,34	3199076,01	н273	614766,84	3199351,16
н224	614605,8	3199074,4	н274	614787,29	3199362,82
н225	614560,35	3199070,81	н275	614811,59	3199341,95
н226	614513,38	3199070,5	н276	614784,96	3199320,41
н227	614499,07	3199079,81	н277	614790,38	3199304,88
н228	614488,28	3199099,54	н278	614780,91	3199284,9
н229	614489,21	3199132,72	н279	614729,45	3199245,43
н230	614490,11	3199135,15	н280	614729,99	3199230,77
н231	614486,14	3199137,34	н281	614686,69	3199212,85
н232	614472,13	3199158,83	н282	614684,54	3199210,35
н233	614474,31	3199188,1	н283	614684,46	3199169,46
н234	614507,94	3199211,77	н284	614684,86	3199168,78
н235	614538,19	3199224,74	н285	614691,17	3199163,86
н236	614534,89	3199231,85	н286	614699,91	3199150,21
н237	614488,17	3199298,74	н287	614704,55	3199143,3
н238	614469,86	3199338,93	н288	614717,22	3199132,36
н239	614459,93	3199360,26	н289	614719,35	3199126,79
н240	614428,92	3199380,56	н290	614725,19	3199121,21
н241	614440,27	3199394,17	н291	614729,59	3199106,81
н242	614440,01	3199394,18	н292	614735,75	3199093,9
н243	614423,5	3199389,93	н293	614745,17	3199080,05
н244	614430,92	3199398,96	н294	614752,35	3199068,73
н245	614421,36	3199401,12	н295	614756,06	3199062,75
н246	614412,33	3199383,68	н296	614758,38	3199058,99
н247	614394,89	3199371,54	н297	614769,9	3199042,33
н248	614365,93	3199429,77	н298	614777,46	3199026,84
н249	614361,26	3199453,44	н299	614790,36	3199008,8
н250	614368,11	3199489,57	н300	614799,28	3198998,84
н251	614407,35	3199455,31	н301	614803,47	3198992,67
н252	614414,82	3199460,6	н302	614806,6	3198989,1
н253	614407,97	3199476,49	н303	614826,85	3198977,27
н254	614424,48	3199477,73	н304	614827,72	3198975,64

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н305	614835,67	3198970,26	н355	615305,15	3198889,36
н306	614841,51	3198960,33	н356	615304,81	3198899,81
н307	614846,68	3198948,02	н357	615305,29	3198901,4
н308	614854,5	3198924,	н358	615294,3	3198916,23
н309	614859,06	3198912,21	н359	615310,18	3198932,42
н310	614861,96	3198902,86	н360	615332,69	3198918,33
н311	614891,31	3198872,63	н361	615336,75	3198920,39
н312	614893,11	3198870,49	н362	615349,58	3198915,98
н313	614896,91	3198867,27	н363	615366,3	3198905,8
н314	614907,05	3198860,93	н364	615383,22	3198902,9
н315	614911,95	3198857,58	н365	615399,61	3198909,73
н316	614947,37	3198852,38	н366	615400,19	3198910,56
н317	614966,99	3198842,42	н367	615382,12	3198923,7
н318	614968,01	3198841,73	н368	615346,89	3198949,48
н319	614970,6	3198842,03	н369	615332,16	3198958,26
н320	614981,	3198842,36	н370	615288,51	3198988,78
н321	614992,73	3198846,36	н371	615285,08	3198994,71
н322	615000,3	3198855,85	н372	615275,3	3199001,87
н323	615001,05	3198864,54	н373	615271,21	3199005,49
н324	614980,15	3198880,14	н374	615270,7	3199005,77
н325	614939,65	3198908,8	н375	615265,78	3199010,3
н326	614932,86	3198926,81	н376	615215,82	3199054,5
н327	614947,07	3198942,6	н377	615201,49	3199063,84
н328	614962,81	3198955,12	н378	615174,09	3199049,52
н329	614987,12	3198956,06	н379	615141,7	3199086,27
н330	614988,28	3198955,56	н380	615126,75	3199109,62
н331	614996,46	3198957,94	н381	615161,32	3199147,62
н332	615007,91	3198953,31	н382	615176,89	3199150,73
н333	615017,93	3198942,73	н383	615200,13	3199136,08
н334	615019,13	3198942,21	н384	615200,02	3199146,78
н335	615046,57	3198939,02	н385	615196,06	3199155,33
н336	615062,06	3198942,63	н386	615184,57	3199154,61
н337	615100,22	3198975,58	н387	615140,46	3199169,6
н338	615120,77	3198986,34	н388	615120,21	3199169,36
н339	615137,8	3198987,48	н389	615090,74	3199158,04
н340	615158,7	3198982,04	н390	615075,39	3199159,27
н341	615181,67	3198963,59	н391	615067,73	3199174,87
н342	615205,22	3198937,02	н392	615072,9	3199215,21
н343	615230,07	3198899,08	н393	615085,49	3199231,06
н344	615238,37	3198876,98	н394	615088,45	3199238,24
н345	615247,38	3198851,63	н395	615084,09	3199248,21
н346	615257,71	3198842,15	н396	615090,63	3199266,58
н347	615259,33	3198841,88	н397	615103,39	3199283,71
н348	615280,11	3198839,67	н398	615109,	3199283,71
н349	615283,2	3198839,5	н399	615129,55	3199273,75
н350	615292,75	3198839,66	н400	615156,65	3199253,19
н351	615312,91	3198849,8	н401	615158,46	3199251,14
н352	615316,79	3198855,28	н402	615186,36	3199247,68
н353	615315,99	3198862,32	н403	615213,69	3199240,44
н354	615309,72	3198877,78	н404	615227,89	3199227,08

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н405	615236,28	3199208,23	н455	615035,4	3199438,13
н406	615231,67	3199188,11	н456	615024,45	3199423,05
н407	615228,88	3199182,55	н457	615001,34	3199407,5
н408	615245,81	3199164,27	н458	614960,43	3199479,09
н409	615245,67	3199159,17	н459	614942,68	3199539,51
н410	615244,6	3199152,41	н460	614931,92	3199589,2
н411	615288,7	3199199,63	н461	614950,4	3199603,88
н412	615303,02	3199211,15	н462	614948,92	3199609,49
н413	615299,91	3199229,52	н463	614939,78	3199621,93
н414	615256,	3199258,8	н464	614930,56	3199628,
н415	615234,19	3199269,39	н465	614929,41	3199633,8
н416	615214,57	3199289,63	н466	614943,18	3199644,09
н417	615190,59	3199300,22	н467	614967,6	3199655,06
н418	615168,17	3199318,59	н468	614982,03	3199659,25
н419	615136,41	3199342,88	н469	614997,3	3199658,78
н420	615131,11	3199356,59	н470	615010,51	3199651,68
н421	615154,78	3199345,06	н471	615024,55	3199638,77
н422	615218,31	3199312,68	н472	615035,95	3199631,76
н423	615298,04	3199274,99	н473	615067,1	3199633,66
н424	615367,18	3199238,24	н474	615093,82	3199627,15
н425	615406,73	3199213,95	н475	615113,4	3199615,4
н426	615421,05	3199219,87	н476	615124,19	3199608,39
н427	615424,5	3199227,84	н477	615141,81	3199605,1
н428	615408,91	3199243,08	н478	615157,32	3199612,08
н429	615366,75	3199270,17	н479	615169,07	3199618,12
н430	615338,08	3199287,17	н480	615194,17	3199632,58
н431	615324,08	3199307,8	н481	615218,3	3199643,54
н432	615321,62	3199323,89	н482	615235,45	3199656,
н433	615319,18	3199324,94	н483	615245,13	3199666,1
н434	615317,57	3199326,82	н484	615249,99	3199675,68
н435	615298,97	3199337,9	н485	615253,02	3199687,5
н436	615298,97	3199361,88	н486	615255,92	3199702,09
н437	615298,72	3199391,86	н487	615262,31	3199712,51
н438	615286,6	3199420,07	н488	615274,32	3199716,75
н439	615279,98	3199425,1	н489	615280,21	3199708,44
н440	615269,08	3199451,88	н490	615285,3	3199694,58
н441	615266,27	3199478,04	н491	615296,41	3199675,6
н442	615264,62	3199489,	н492	615306,32	3199658,92
н443	615206,87	3199518,37	н493	615313,97	3199650,11
н444	615170,62	3199525,05	н494	615343,54	3199638,25
н445	615115,71	3199531,87	н495	615366,59	3199632,44
н446	615105,72	3199519,2	н496	615395,39	3199625,16
н447	615129,87	3199509,81	н497	615426,42	3199612,16
н448	615139,83	3199494,55	н498	615437,88	3199607,34
н449	615130,8	3199488,32	н499	615478,36	3199602,81
н450	615110,87	3199492,37	н500	615490,57	3199602,73
н451	615090,63	3199495,48	н501	615502,7	3199601,24
н452	615087,2	3199497,48	н502	615512,43	3199598,16
н453	615065,86	3199485,06	н503	615522,78	3199596,35
н454	615049,	3199461,23	н504	615536,34	3199591,39

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н505	615539,13	3199584,85	н555	615700,23	3199672,97
н506	615557,3	3199569,32	н556	615704,46	3199685,68
н507	615559,56	3199565,06	н557	615703,22	3199691,56
н508	615571,13	3199559,01	н558	615714,35	3199742,27
н509	615584,38	3199552,79	н559	615719,6	3199759,23
н510	615596,14	3199548,22	н560	615717,81	3199765,25
н511	615606,65	3199541,52	н561	615710,62	3199773,08
н512	615617,4	3199532,63	н562	615698,88	3199778,06
н513	615629,66	3199524,7	н563	615687,61	3199776,86
н514	615645,78	3199520,51	н564	615673,21	3199765,94
н515	615660,6	3199518,02	н565	615661,09	3199747,12
н516	615681,99	3199518,02	н566	615653,47	3199735,43
н517	615700,58	3199517,46	н567	615645,25	3199724,06
н518	615714,34	3199515,92	н568	615631,2	3199715,25
н519	615730,59	3199510,57	н569	615615,51	3199708,4
н520	615747,17	3199502,45	н570	615603,34	3199708,73
н521	615761,52	3199489,61	н571	615585,85	3199713,6
н522	615771,25	3199480,66	н572	615566,3	3199721,75
н523	615782,02	3199471,59	н573	615533,58	3199733,05
н524	615786,53	3199458,39	н574	615497,99	3199757,53
н525	615784,27	3199446,43	н575	615469,52	3199776,98
н526	615790,28	3199445,4	н576	615449,73	3199788,19
н527	615804,94	3199448,23	н577	615405,02	3199812,85
н528	615819,25	3199468,07	н578	615378,76	3199821,46
н529	615837,6	3199487,	н579	615340,99	3199836,94
н530	615848,9	3199485,87	н580	615316,34	3199849,22
н531	615863,85	3199470,07	н581	615295,37	3199864,71
н532	615871,93	3199453,67	н582	615290,61	3199877,06
н533	615879,56	3199448,26	н583	615288,52	3199892,14
н534	615896,95	3199448,12	н584	615288,83	3199903,4
н535	615911,87	3199448,9	н585	615295,21	3199912,52
н536	615926,73	3199454,27	н586	615294,55	3199917,74
н537	615940,65	3199461,85	н587	615295,76	3199925,45
н538	615951,25	3199469,52	н588	615299,5	3199933,86
н539	615941,43	3199479,24	н589	615303,52	3199938,01
н540	615928,24	3199497,95	н1	615315,75	3199951,08
н541	615908,51	3199514,91	+		
н542	615894,96	3199529,96	н590	615121,92	3199354,56
н543	615877,4	3199546,93	н591	615105,89	3199365,77
н544	615869,08	3199556,59	н592	615077,55	3199380,72
н545	615860,95	3199569,9	н593	615059,17	3199388,2
н546	615842,38	3199581,13	н594	615049,52	3199382,9
н547	615813,47	3199592,12	н595	615045,62	3199375,74
н548	615796,96	3199602,42	н596	615048,89	3199364,37
н549	615782,34	3199612,61	н597	615052,79	3199353,32
н550	615762,7	3199622,27	н598	615050,92	3199337,75
н551	615735,91	3199633,12	н599	615041,42	3199324,51
н552	615720,89	3199642,99	н600	615030,36	3199315,32
н553	615706,27	3199652,57	н601	615021,96	3199310,5
н554	615698,7	3199661,74	н602	615018,53	3199293,83

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н603	615030,9	3199288,02	н647	614528,18	3199562,13
н604	615024,83	3199262,71	н648	614499,84	3199550,3
н605	615024,52	3199251,38	н649	614486,14	3199542,2
н606	615038,14	3199246,15	н650	614475,55	3199519,78
н607	615054,41	3199248,93	н641	614471,5	3199502,96
н608	615065,49	3199260,57	+		
н609	615072,2	3199257,27	н651	614404,86	3199526,
н610	615081,5	3199267,64	н652	614414,2	3199511,99
н611	615082,6	3199279,33	н653	614425,72	3199504,52
н612	615083,03	3199284,39	н654	614432,26	3199507,01
н613	615092,2	3199297,66	н655	614432,26	3199520,4
н614	615094,87	3199298,91	н656	614418,56	3199532,54
н615	615104,26	3199298,65	н657	614409,84	3199535,97
н616	615114,82	3199297,51	н651	614404,86	3199526,
н617	615119,7	3199304,13	+		
н618	615120,66	3199313,45	н658	614520,09	3199713,48
н619	615121,4	3199325,99	н659	614532,54	3199689,82
н620	615124,97	3199338,36	н660	614541,26	3199686,39
н621	615121,24	3199348,57	н661	614548,43	3199692,
н590	615121,92	3199354,56	н662	614546,25	3199700,72
+			н663	614540,02	3199714,11
н622	615186,86	3199419,81	н664	614531,3	3199723,76
н623	615200,25	3199406,1	н665	614521,02	3199723,76
н624	615213,33	3199398,01	н658	614520,09	3199713,48
н625	615226,1	3199400,19	+		
н626	615230,46	3199409,53	н666	614259,11	3199504,2
н627	615221,43	3199425,72	н667	614254,13	3199491,12
н628	615203,05	3199434,44	н668	614260,67	3199483,96
н629	615192,46	3199432,89	н669	614273,75	3199480,22
н630	615185,61	3199429,15	н670	614276,55	3199490,81
н622	615186,86	3199419,81	н671	614274,68	3199502,02
+			н672	614266,9	3199506,07
н631	614645,9	3199584,86	н666	614259,11	3199504,2
н632	614679,85	3199562,44	+		
н633	614695,11	3199558,39	н673	613990,66	3199096,85
н634	614704,14	3199564,31	н674	614033,01	3199060,73
н635	614705,08	3199573,96	н675	614073,19	3199023,05
н636	614698,54	3199584,55	н676	614084,71	3199023,36
н637	614685,14	3199583,	н677	614088,13	3199033,95
н638	614668,33	3199588,91	н678	614099,97	3199032,7
н639	614650,58	3199596,39	н679	614106,82	3199040,49
н640	614647,15	3199591,4	н680	614106,82	3199051,7
н631	614645,9	3199584,86	н681	614081,91	3199078,17
+			н682	614061,04	3199109,93
н641	614471,5	3199502,96	н683	614036,13	3199141,08
н642	614488,32	3199488,01	н684	614032,81	3199151,23
н643	614520,4	3199495,17	н685	614040,78	3199153,64
н644	614540,02	3199509,19	н686	614045,41	3199153,56
н645	614554,03	3199537,53	н687	614056,48	3199157,2
н646	614557,77	3199550,3	н688	614063,19	3199161,29

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н689	614068,84	3199166,23	н733	614115,54	3198887,57
н690	614069,8	3199172,39	н734	614109,31	3198893,8
н691	614070,84	3199180,58	н735	614101,53	3198894,11
н692	614067,85	3199186,91	н728	614096,23	3198889,75
н693	614064,05	3199191,74	+		
н694	614059,75	3199195,94	н736	614224,54	3199063,84
н695	614058,56	3199204,55	н737	614213,64	3199047,65
н696	614059,45	3199206,69	н738	614213,95	3199039,55
н697	614060,84	3199216,88	н739	614222,98	3199038,31
н698	614061,47	3199225,01	н740	614242,6	3199043,29
н699	614061,79	3199236,34	н741	614256,62	3199039,55
н700	614057,74	3199245,44	н742	614261,6	3199046,71
н701	614045,62	3199257,71	н743	614248,52	3199055,43
н702	614022,11	3199288,38	н744	614242,91	3199070,07
н703	613978,98	3199268,61	н745	614232,64	3199071,01
н704	613946,59	3199252,57	н736	614224,54	3199063,84
н705	613925,88	3199219,56	---	---	---
н706	613910,31	3199195,27	---	---	---
н707	613902,21	3199176,58	---	---	---
н708	613915,91	3199142,32	---	---	---
н709	613925,88	3199143,23	---	---	---
н710	613935,26	3199142,16	---	---	---
н711	613937,8	3199143,8	---	---	---
н712	613947,75	3199142,16	---	---	---
н713	613967,92	3199142,95	---	---	---
н673	613990,66	3199096,85	---	---	---
+			---	---	---
н714	614118,03	3198983,18	---	---	---
н715	614132,36	3198962,94	---	---	---
н716	614142,32	3198957,33	---	---	---
н717	614146,99	3198963,56	---	---	---
н718	614142,01	3198976,02	---	---	---
н719	614128,	3198990,66	---	---	---
н720	614118,34	3198991,9	---	---	---
н714	614118,03	3198983,18	---	---	---
+			---	---	---
н721	614054,81	3198941,14	---	---	---
н722	614056,99	3198928,37	---	---	---
н723	614072,56	3198922,77	---	---	---
н724	614081,91	3198926,5	---	---	---
н725	614078,48	3198933,35	---	---	---
н726	614069,45	3198943,01	---	---	---
н727	614062,29	3198945,81	---	---	---
н721	614054,81	3198941,14	---	---	---
+			---	---	---
н728	614096,23	3198889,75	---	---	---
н729	614099,97	3198878,23	---	---	---
н730	614112,74	3198872,94	---	---	---
н731	614122,08	3198875,74	---	---	---
н732	614123,33	3198882,28	---	---	---

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н779	615192,16	3200093,69	н827	614996,51	3200191,47
н780	615170,81	3200112,1	н828	615004,23	3200178,29
н781	615148,09	3200139,46	н829	615004,77	3200168,56
н782	615136,29	3200159,63	н830	614990,93	3200165,71
н783	615125,69	3200170,34	н831	614978,86	3200170,18
н784	615105,44	3200186,51	н832	614978,53	3200168,72
н785	615084,7	3200198,72	н833	614970,87	3200166,19
н786	615058,45	3200208,92	н834	614962,07	3200166,73
н787	615043,38	3200216,65	н835	614952,91	3200168,19
н788	615019,39	3200231,31	н836	614943,23	3200171,88
н789	615003,19	3200242,18	н837	614923,07	3200180,61
н790	615003,13	3200242,16	н838	614883,34	3200201,34
н791	615003,13	3200242,16	н839	614840,32	3200221,72
н792	615058,07	3200199,67	н840	614822,81	3200228,9
н793	615101,56	3200153,28	н841	614807,46	3200237,23
н794	615109,6	3200133,48	н842	614798,48	3200245,2
н795	615109,73	3200131,61	н843	614793,02	3200250,06
н796	615108,72	3200130,03	н844	614785,98	3200249,07
н797	615082,86	3200108,94	н845	614779,28	3200249,25
н798	615049,73	3200094,05	н846	614768,9	3200250,13
н799	615020,79	3200063,3	н847	614760,89	3200251,76
н746	615020,24	3200061,03	н848	614759,25	3200237,93
			н849	614750,85	3200198,16
н800	614704,91	3200153,67	н850	614742,71	3200184,79
н801	614749,25	3200142,42	н851	614727,09	3200170,81
н802	614768,28	3200142,61	н852	614704,41	3200163,47
н803	614792,37	3200133,55	н800	614704,91	3200153,67
н804	614814,85	3200121,96			
н805	614844,23	3200104,54	н853	615009,88	3200043,85
н806	614898,66	3200075,38	н854	615001,65	3200047,84
н807	614916,95	3200069,39	н855	614993,3	3200050,72
н808	614933,25	3200066,89	н856	614991,31	3200050,72
н809	614953,8	3200070,72	н857	614983,98	3200046,51
н810	614967,71	3200068,76	н858	614972,6	3200045,32
н811	614974,	3200065,5	н859	614969,71	3200045,51
н812	614977,65	3200065,79	н860	614966,99	3200046,53
н813	614983,19	3200069,22	н861	614961,37	3200049,62
н814	614985,72	3200070,34	н862	614954,34	3200050,59
н815	614988,46	3200070,72	н863	614933,63	3200046,74
н816	614996,63	3200070,58	н864	614912,3	3200049,9
н817	615009,3	3200066,34	н865	614890,78	3200056,96
н818	615014,8	3200063,67	н866	614834,41	3200087,12
н819	615015,43	3200066,21	н867	614805,15	3200104,46
н820	615046,22	3200098,99	н868	614784,18	3200115,29
н821	615079,69	3200114,07	н869	614764,81	3200122,72
н822	615103,21	3200133,28	н870	614746,96	3200122,46
н823	615096,46	3200150,02	н871	614705,99	3200132,78
н824	615054,03	3200195,22	н872	614706,02	3200132,23
н825	614995,46	3200240,52	н873	614706,33	3200126,21
н826	614966,93	3200234,4	н874	614706,68	3200119,3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н875	614707,44	3200104,12	н921	614208,35	3199629,09
н876	614712,07	3200013,51	н922	614189,66	3199622,24
н877	614715,08	3200016,71	н923	614184,68	3199609,78
н878	614769,35	3200045,86	н924	614169,73	3199601,06
н879	614813,05	3200048,46	н925	614149,8	3199591,72
н880	614915,94	3200026,98	н926	614137,96	3199563,38
н881	614992,58	3200025,75	н927	614090,	3199549,05
н882	615009,44	3200042,04	н928	614096,54	3199513,86
н883	615009,8	3200043,49	н929	614064,15	3199458,74
н853	615009,88	3200043,85	н930	614073,5	3199443,16
			н931	614077,45	3199441,07
н884	614609,56	3199889,67	н932	614112,78	3199474,82
н885	614615,46	3199889,32	н933	614226,47	3199543,55
н886	614630,31	3199917,55	н934	614268,95	3199566,95
н887	614673,84	3199972,99	н935	614289,46	3199593,61
н888	614701,65	3200002,47	н936	614392,69	3199660,6
н889	614646,45	3200005,79	н937	614472,43	3199707,33
н890	614634,82	3200006,72	н901	614525,13	3199740,81
н891	614634,4	3200005,76			
н892	614633,67	3199998,41	н938	612960,92	3199193,55
н893	614631,22	3199998,52	н939	612803,53	3199199,11
н894	614620,06	3199973,22	н940	612726,44	3199194,14
н895	614615,38	3199958,27	н941	612622,06	3199187,91
н896	614605,11	3199950,79	н942	612580,57	3199186,72
н897	614600,75	3199940,21	н943	612581,32	3199185,96
н898	614600,75	3199914,98	н944	612582,87	3199179,62
н899	614593,58	3199905,33	н945	612590,16	3199175,33
н900	614590,42	3199897,	н946	612604,8	3199158,52
н884	614609,56	3199889,67	н947	612603,72	3199156,1
			н948	612606,04	3199135,14
н901	614525,13	3199740,81	н949	612608,61	3199112,75
н902	614523,88	3199742,6	н950	612610,24	3199088,88
н903	614503,33	3199772,22	н951	612612,97	3199061,41
н904	614492,06	3199773,9	н952	612622,18	3199025,98
н905	614486,76	3199756,77	н953	612629,42	3199006,29
н906	614475,86	3199745,87	н954	612639,5	3198986,89
н907	614459,36	3199747,12	н955	612677,92	3198962,21
н908	614442,81	3199756,64	н956	612712,24	3198944,25
н909	614424,38	3199740,21	н957	612771,7	3198928,01
н910	614383,15	3199713,83	н958	612860,59	3198921,48
н911	614351,88	3199702,15	н959	612884,76	3198945,91
н912	614349,5	3199698,58	н960	612893,32	3198962,67
н913	614341,17	3199697,24	н961	612894,14	3198991,8
н914	614324,03	3199688,61	н962	612887,91	3199030,03
н915	614310,84	3199682,37	н963	612867,82	3199064,6
н916	614295,01	3199674,43	н964	612867,58	3199084,85
н917	614293,19	3199673,76	н965	612871,4	3199105,8
н918	614283,09	3199668,04	н966	612887,3	3199123,98
н919	614253,41	3199655,11	н967	612901,93	3199126,
н920	614241,67	3199644,04	н968	612917,91	3199118,27

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н969	612926,22	3199109,98	н1017	611905,41	3198265,62
н970	612939,58	3199136,72	н1018	611950,49	3198312,25
н971	612959,2	3199184,68	н1019	612011,	3198377,13
н938	612960,92	3199193,55	н1020	612117,14	3198468,28
			н1021	612175,47	3198508,19
н972	613060,05	3199196,04	н1022	612188,3	3198565,
н973	613059,48	3199202,74	н1023	612221,38	3198697,3
н974	613030,14	3199225,5	н1024	612283,15	3198846,43
н975	613021,37	3199226,25	н1025	612364,15	3199020,27
н976	612972,69	3199230,31	н1026	612428,86	3199156,55
н977	612964,99	3199234,42	н1027	612398,01	3199206,79
н978	612962,8	3199238,84	н1028	612378,08	3199238,24
н979	612829,96	3199246,34	н1029	612439,12	3199259,11
н980	612762,38	3199231,08	н1030	612455,62	3199257,24
н981	612728,12	3199234,51	н1031	612457,49	3199241,67
н982	612698,22	3199251,32	н1032	612449,39	3199233,57
н983	612701,68	3199269,63	н1033	612432,58	3199236,06
н984	612650,86	3199276,23	н1034	612409,22	3199222,67
н985	612445,03	3199316,18	н1035	612417,32	3199205,54
н986	612379,7	3199294,31	н1036	612426,04	3199207,41
н987	612179,28	3199300,81	н1037	612425,41	3199185,92
н988	612187,14	3199278,74	н1038	612443,03	3199162,17
н989	612207,73	3199261,98	н1039	612455,03	3199165,99
н990	612221,32	3199255,93	н1040	612455,31	3199166,61
н991	612241,73	3199261,84	н1041	612444,41	3199184,05
н992	612264,55	3199266,87	н1042	612438,18	3199203,36
н993	612284,64	3199261,45	н1043	612457,8	3199214,26
н994	612293,9	3199245,	н1044	612477,42	3199208,97
н995	612298,88	3199220,56	н1045	612491,12	3199234,19
н996	612281,37	3199208,33	н1046	612511,06	3199265,65
н997	612279,78	3199202,22	н1047	612519,78	3199257,86
н998	612275,69	3199195,37	н1048	612496,73	3199211,46
н999	612265,7	3199188,11	н1049	612501,4	3199199,31
н1000	612246,54	3199182,19	н1050	612498,91	3199180,32
н1001	612243,73	3199181,06	н1051	612498,76	3199179,9
н1002	612070,46	3199043,94	н1052	612518,11	3199186,05
н1003	611988,64	3198955,53	н1053	612522,33	3199190,04
н1004	611962,01	3198910,62	н1054	612534,82	3199202,64
н1005	611938,96	3198825,91	н1055	612548,69	3199206,31
н1006	611926,86	3198830,28	н1056	612566,36	3199200,95
н1007	611926,36	3198827,96	н1057	612574,76	3199192,53
н1008	611921,38	3198768,84	н1058	612621,79	3199193,9
н1009	611910,47	3198707,72	н1059	612726,07	3199200,13
н1010	611881,52	3198499,2	н1060	612803,44	3199205,12
н1011	611874,36	3198417,61	н1061	612962,07	3199199,51
н1012	611862,47	3198325,71	н1062	612962,94	3199203,99
н1013	611841,49	3198262,11	н1063	612976,95	3199218,
н1014	611812,17	3198191,3	н1064	612975,63	3199199,03
н1015	611804,67	3198173,9	н972	613060,05	3199196,04
н1016	611821,73	3198188,78			

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н1065	612432,61	3199150,45	н1115	612192,18	3196929,05
н1066	612369,58	3199017,72	н1116	612258,36	3196885,97
н1067	612288,64	3198844,01	н1117	612296,98	3196856,07
н1068	612227,09	3198695,41	н1118	612332,4	3196832,97
н1069	612194,14	3198563,62	н1119	612364,56	3196821,33
н1070	612181,06	3198505,72	н1120	612445,94	3196805,18
н1071	612180,62	3198504,7	н1121	612503,84	3196793,31
н1072	612179,83	3198503,91	н1122	612517,6	3196815,21
н1073	612120,8	3198463,52	н1123	612533,04	3196846,36
н1074	612015,16	3198372,79	н1124	612538,22	3196886,7
н1075	611954,84	3198308,12	н1125	612531,59	3196910,37
н1076	611909,6	3198261,32	н1126	612498,58	3196946,11
н1077	611825,73	3198184,31	н1127	612470,08	3196969,58
н1078	611799,17	3198161,15	н1128	612466,58	3196989,11
н1079	611774,09	3198102,97	н1129	612467,8	3197003,65
н1080	611749,62	3198061,25	н1130	612485,49	3197028,26
н1081	611707,21	3198004,49	н1131	612490,88	3197047,54
н1082	611655,27	3197927,67	н1132	612488,46	3197076,76
н1083	611618,51	3197869,1	н1133	612475,47	3197104,65
н1084	611586,29	3197822,64	н1134	612450,21	3197128,03
н1085	611563,06	3197761,29	н1135	612445,83	3197145,15
н1086	611526,35	3197669,52	н1136	612447,3	3197151,96
н1087	611513,6	3197626,63	н1137	612413,27	3197176,89
н1088	611498,49	3197581,68	н1138	612385,86	3197197,13
н1089	611475,74	3197547,2	н1139	612369,04	3197194,02
н1090	611453,94	3197523,53	н1140	612353,78	3197163,19
н1091	611435,74	3197495,92	н1141	612332,3	3197124,88
н1092	611427,74	3197449,16	н1142	612322,64	3197104,95
н1093	611415,9	3197388,73	н1143	612326,07	3197091,87
н1094	611402,42	3197314,56	н1144	612343,82	3197067,89
н1095	611393,58	3197295,86	н1145	612372,16	3197039,55
н1096	611329,73	3197148,86	н1146	612381,81	3197024,29
н1097	611290,76	3197068,3	н1147	612373,4	3197021,18
н1098	611311,14	3197060,93	н1148	612353,47	3197028,03
н1099	611354,55	3197047,49	н1149	612329,8	3197042,67
н1100	611398,05	3197042,84	н1150	612280,91	3197064,15
н1101	611449,95	3197036,	н1151	612230,46	3197084,09
н1102	611485,84	3197034,77	н1152	612194,64	3197116,16
н1103	611572,07	3197037,26	н1153	612136,09	3197190,28
н1104	611643,8	3197036,32	н1154	612164,43	3197184,37
н1105	611692,2	3197034,45	н1155	612205,85	3197144,19
н1106	611755,79	3197028,21	н1156	612239,8	3197107,13
н1107	611810,64	3197023,85	н1157	612271,88	3197127,69
н1108	611867,72	3197016,99	н1158	612310,81	3197175,02
н1109	611931,42	3197007,93	н1159	612346,31	3197238,87
н1110	611959,24	3197001,37	н1160	612405,48	3197205,23
н1111	611985,22	3196995,8	н1161	612456,86	3197170,58
н1112	612043,18	3196989,25	н1162	612466,38	3197185,07
н1113	612101,27	3196975,43	н1163	612478,3	3197205,79
н1114	612161,79	3196947,22	н1164	612475,62	3197226,11

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н1165	612473,91	3197231,41	н1215	612042,02	3197866,71
н1166	612471,07	3197234,49	н1216	612035,42	3197870,63
н1167	612457,	3197249,16	н1217	612031,34	3197875,37
н1168	612441,44	3197266,7	н1218	612029,17	3197882,53
н1169	612424,45	3197278,55	н1219	612029,21	3197886,8
н1170	612420,4	3197287,58	н1220	611995,89	3197909,15
н1171	612416,76	3197290,98	н1221	611928,07	3197941,75
н1172	612404,86	3197308,94	н1222	611914,82	3197946,
н1173	612398,39	3197321,57	н1223	611903,33	3197948,9
н1174	612397,29	3197327,83	н1224	611831,42	3197963,94
н1175	612313,14	3197390,08	н1225	611801,73	3197973,67
н1176	612312,92	3197390,07	н1226	611793,35	3197992,53
н1177	612303,95	3197391,32	н1227	611796,14	3198010,35
н1178	612294,99	3197396,27	н1228	611795,81	3198011,01
н1179	612286,18	3197406,61	н1229	611784,18	3198019,
н1180	612277,61	3197414,16	н1230	611790,1	3198037,99
н1181	612268,66	3197420,58	н1231	611806,29	3198040,8
н1182	612259,11	3197429,67	н1232	611813,45	3198052,94
н1183	612256,25	3197437,78	н1233	611815,32	3198065,09
н1184	612255,7	3197443,25	н1234	611835,88	3198059,79
н1185	612248,52	3197450,02	н1235	611860,17	3198040,8
н1186	612250,14	3197452,79	н1236	611950,48	3198007,79
н1187	612248,79	3197454,3	н1237	611999,38	3197983,81
н1188	612243,69	3197474,69	н1238	612034,88	3197959,51
н1189	612244,43	3197501,39	н1239	612058,55	3197953,91
н1190	612257,49	3197534,23	н1240	612095,92	3197969,48
н1191	612283,73	3197574,79	н1241	612128,93	3197971,35
н1192	612288,45	3197598,95	н1242	612192,77	3197974,15
н1193	612287,38	3197617,48	н1243	612211,46	3197986,3
н1194	612282,87	3197621,15	н1244	612232,33	3198005,92
н1195	612272,51	3197629,89	н1245	612256,62	3198008,41
н1196	612262,39	3197639,82	н1246	612282,16	3198006,54
н1197	612244,46	3197649,4	н1247	612311,43	3197995,95
н1198	612214,19	3197664,71	н1248	612370,91	3197972,91
н1199	612189,36	3197674,27	н1249	612432,1	3197950,61
н1200	612163,95	3197685,02	н1250	612444,39	3197963,84
н1201	612150,74	3197691,6	н1251	612462,86	3197987,62
н1202	612143,9	3197696,81	н1252	612481,83	3198000,04
н1203	612138,01	3197701,89	н1253	612499,68	3198001,16
н1204	612133,04	3197710,33	н1254	612512,49	3197995,95
н1205	612132,75	3197711,55	н1255	612524,14	3197992,84
н1206	612132,66	3197711,66	н1256	612536,28	3197989,72
н1207	612121,46	3197719,71	н1257	612539,4	3197969,48
н1208	612123,27	3197723,38	н1258	612530,52	3197935,22
н1209	612121,93	3197725,06	н1259	612533,68	3197887,78
н1210	612106,85	3197794,31	н1260	612517,95	3197883,88
н1211	612086,16	3197836,18	н1261	612511,07	3197865,14
н1212	612073,96	3197850,8	н1262	612502,38	3197833,24
н1213	612064,02	3197855,84	н1263	612492,7	3197782,64
н1214	612054,88	3197861,18	н1264	612488,69	3197750,19

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н1265	612485,11	3197729,49	н1315	612803,49	3197875,12
н1266	612483,99	3197725,45	н1316	612805,98	3197921,83
н1267	612480,45	3197720,8	н1317	612804,42	3197963,25
н1268	612477,38	3197719,89	н1318	612804,09	3197965,47
н1269	612472,16	3197711,23	н1319	612803,11	3197969,46
н1270	612446,78	3197701,42	н1320	612797,27	3198000,2
н1271	612432,44	3197709,91	н1321	612797,87	3198007,05
н1272	612428,6	3197746,46	н1322	612797,57	3198009,03
н1273	612421,44	3197809,01	н1323	612789,47	3198022,73
н1274	612406,59	3197828,05	н1324	612803,49	3198042,35
н1275	612353,15	3197886,22	н1325	612822,17	3198064,78
н1276	612335,84	3197904,52	н1326	612822,42	3198083,24
н1277	612301,53	3197922,48	н1327	612792,23	3198096,65
н1278	612264,26	3197921,9	н1328	612734,29	3198109,6
н1279	612221,29	3197919,86	н1329	612704,65	3198120,95
н1280	612197,8	3197919,71	н1330	612672,56	3198160,71
н1281	612185,08	3197928,16	н1331	612630,94	3198236,37
н1282	612190,53	3197949,06	н1332	612603,2	3198315,69
н1283	612172,53	3197951,42	н1333	612566,6	3198426,03
н1284	612123,64	3197946,43	н1334	612547,41	3198492,96
н1285	612111,8	3197934,91	н1335	612527,35	3198557,49
н1286	612131,42	3197917,47	н1336	612518,57	3198649,24
н1287	612208,66	3197866,71	н1337	612492,88	3198773,03
н1288	612268,14	3197828,4	н1338	612467,64	3198880,58
н1289	612317,04	3197789,47	н1339	612464,82	3198959,9
н1290	612363,13	3197756,77	н1340	612461,29	3199059,61
н1291	612413,58	3197711,62	н1341	612459,77	3199061,85
н1292	612470,26	3197660,23	н1342	612451,13	3199074,17
н1293	612468,08	3197649,33	н1343	612440,46	3199083,09
н1294	612483,96	3197629,4	н1344	612438,22	3199084,95
н1295	612504,2	3197630,96	н1345	612433,28	3199149,36
н1296	612530,68	3197605,11	н1065	612432,61	3199150,45
н1297	612581,44	3197556,52	+		
н1298	612606,35	3197545,	н1346	611730,92	3198023,98
н1299	612631,27	3197521,02	н1347	611723,76	3198009,34
н1300	612644,35	3197518,53	н1348	611736,22	3198008,41
н1301	612677,36	3197553,41	н1349	611752,73	3198009,34
н1302	612726,56	3197606,98	н1350	611771,72	3198022,42
н1303	612775,15	3197654,94	н1351	611777,95	3198039,24
н1304	612800,69	3197679,54	н1352	611769,54	3198042,98
н1305	612816,88	3197733,42	н1353	611756,46	3198043,6
н1306	612841,48	3197803,18	н1354	611743,38	3198044,22
н1307	612843,66	3197815,01	н1355	611736,53	3198035,81
н1308	612843,41	3197815,63	н1346	611730,92	3198023,98
н1309	612833,79	3197821,77	+		
н1310	612822,59	3197829,45	н1356	611767,62	3197476,64
н1311	612820,24	3197834,03	н1357	611704,91	3197492,96
н1312	612818,13	3197835,19	н1358	611661,99	3197492,54
н1313	612815,42	3197838,84	н1359	611627,53	3197505,45
н1314	612804,73	3197842,11	н1360	611587,04	3197504,2

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н1361	611568,38	3197503,65	н1411	612238,55	3197332,92
н1362	611529,79	3197514,04	н1412	612247,9	3197334,79
н1363	611490,97	3197515,94	н1413	612254,13	3197350,36
н1364	611459,06	3197503,87	н1414	612244,16	3197379,63
н1365	611444,11	3197490,52	н1415	612226,1	3197377,76
н1366	611441,25	3197475,22	н1416	612199,94	3197369,67
н1367	611444,98	3197463,78	н1417	612161,94	3197378,39
н1368	611462,65	3197458,42	н1418	612113,36	3197385,24
н1369	611486,05	3197455,34	н1419	612084,34	3197378,83
н1370	611563,98	3197451,46	н1420	612071,83	3197380,7
н1371	611564,62	3197433,2	н1421	612031,38	3197381,83
н1372	611580,19	3197431,33	н1422	612010,52	3197388,89
н1373	611645,59	3197413,89	н1423	611985,93	3197407,39
н1374	611666,15	3197431,95	н1424	611958,94	3197426,76
н1375	611674,03	3197439,53	н1425	611938,78	3197429,75
н1376	611704,77	3197429,81	н1426	611917,45	3197419,82
н1377	611742,08	3197402,85	н1427	611901,63	3197404,07
н1378	611794,87	3197379,52	н1428	611882,9	3197431,95
н1379	611819,01	3197373,99	н1429	611849,89	3197467,46
н1380	611850,02	3197382,84	н1430	611835,57	3197467,46
н1381	611881,66	3197363,44	н1431	611820,62	3197487,39
н1382	611883,26	3197363,24	н1432	611800,69	3197486,14
н1383	611884,62	3197354,22	н1433	611783,85	3197469,29
н1384	611886,22	3197347,39	н1356	611767,62	3197476,64
н1385	611892,11	3197335,84			
н1386	611898,95	3197330,42	н1434	611187,32	3196927,53
н1387	611912,72	3197322,35	н1435	611187,32	3196927,53
н1388	611936,94	3197309,2	н1436	611203,23	3196946,48
н1389	611956,7	3197300,13	н1437	611239,87	3196991,5
н1390	611964,93	3197297,74	н1438	611261,5	3197024,25
н1391	611982,75	3197293,92	н1439	611282,59	3197065,18
н1392	612024,29	3197268,14	н1440	611324,27	3197151,36
н1393	612041,73	3197260,67	н1441	611388,11	3197298,34
н1394	612067,27	3197260,67	н1442	611396,68	3197316,4
н1395	612105,89	3197232,64	н1443	611410,01	3197389,84
н1396	612132,05	3197210,84	н1444	611421,84	3197450,25
н1397	612123,95	3197238,24	н1445	611430,1	3197498,14
н1398	612092,18	3197272,5	н1446	611449,21	3197527,23
н1399	612073,5	3197296,17	н1447	611471,	3197550,91
н1400	612063,37	3197302,85	н1448	611493,08	3197584,32
н1401	612085,82	3197318,19	н1449	611507,88	3197628,44
н1402	612096,41	3197322,82	н1450	611520,68	3197671,49
н1403	612105,83	3197322,26	н1451	611557,47	3197763,47
н1404	612121,04	3197316,17	н1452	611580,96	3197825,44
н1405	612155,5	3197303,06	н1453	611613,5	3197872,41
н1406	612188,73	3197269,39	н1454	611650,24	3197930,94
н1407	612199,31	3197266,27	н1455	611702,32	3198007,97
н1408	612221,74	3197281,22	н1456	611744,62	3198064,57
н1409	612240,42	3197298,04	н1457	611768,73	3198105,69
н1410	612237,93	3197312,36	н1458	611806,64	3198193,63

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н1459	611835,87	3198264,2	н1508	610834,02	3196200,63
н1460	611856,61	3198327,05	н1509	610837,57	3196182,72
н1461	611868,4	3198418,26	н1510	610818,93	3196124,13
н1462	611875,56	3198499,87	н1511	610812,64	3196101,63
н1463	611904,54	3198708,66	н1512	610811,28	3196082,24
н1464	611915,43	3198769,62	н1513	610825,22	3196059,17
н1465	611920,42	3198828,84	н1514	610882,28	3196014,67
н1466	611921,16	3198832,33	н1515	610901,8	3195989,02
н1467	611919,96	3198832,76	н1516	610913,78	3195953,87
н1468	611933,98	3198898,47	н1517	610913,56	3195953,5
н1469	611940,52	3198943,94	н1518	610918,2	3195952,75
н1470	611939,18	3198968,98	н1519	610924,13	3195950,5
н1471	611937,42	3198974,89	н1520	610932,51	3195946,4
н1472	611934,46	3198997,55	н1521	610944,75	3195936,74
н1473	611933,24	3199011,31	н1522	610959,43	3195925,91
н1474	611930,99	3199030,79	н1523	610968,55	3195922,77
н1475	611930,09	3199036,8	н1524	611013,99	3195888,72
н1476	611917,47	3199096,54	н1525	611028,66	3195892,36
н1477	611910,93	3199128,62	н1526	611067,27	3195883,19
н1478	611875,43	3199145,44	н1527	611108,65	3195864,75
н1479	611862,04	3199058,55	н1528	611116,52	3195863,61
н1480	611852,69	3198981,31	н1529	611127,21	3195859,38
н1481	611834,32	3198881,97	н1530	611160,41	3195854,68
н1482	611849,89	3198819,06	н1531	611180,03	3195861,42
н1483	611851,14	3198723,76	н1532	611204,6	3195871,26
н1484	611838,68	3198629,71	н1533	611232,4	3195881,01
н1485	611801,93	3198489,57	н1534	611255,21	3195886,04
н1486	611783,87	3198403,61	н1535	611285,08	3195882,78
н1487	611761,45	3198317,04	н1536	611337,02	3195857,85
н1488	611756,46	3198267,21	н1537	611396,01	3195824,62
н1489	611669,88	3198115,23	н1538	611444,78	3195802,21
н1490	611604,48	3197992,53	н1539	611475,63	3195776,25
н1491	611547,18	3197907,19	н1540	611562,29	3195718,77
н1492	611455,	3197732,79	н1541	611589,82	3195718,81
н1493	611393,96	3197603,86	н1542	611624,25	3195704,89
н1494	611262,54	3197351,6	н1543	611653,06	3195692,75
н1495	611205,85	3197256,31	н1544	611705,77	3195666,18
н1496	611193,4	3197223,29	н1545	611749,19	3195655,25
н1497	611149,8	3197155,4	н1546	611788,84	3195648,05
н1498	611114,29	3197085,64	н1547	611792,26	3195650,13
н1499	611149,8	3197063,84	н1548	611797,7	3195651,82
н1500	611206,17	3197023,98	н1549	611802,92	3195651,95
н1501	611211,77	3197005,61	н1550	611810,13	3195648,65
н1502	611207,65	3196995,84	н1551	611819,98	3195642,54
н1503	611220,52	3196993,45	н1552	611882,24	3195635,34
н1504	611205,65	3196965,55	н1553	611910,33	3195626,46
н1434	611187,32	3196927,53	н1554	611995,86	3195586,83
			н1555	612023,44	3195578,25
н1505	610785,45	3196213,71	н1556	612038,08	3195575,12
н1506	610801,84	3196208,01	н1557	612069,02	3195566,2
н1507	610824,58	3196210,61	н1558	612117,36	3195554,5

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н1559	612147,29	3195550,04	н1610	612190,49	3195930,66
н1560	612164,58	3195546,19	н1611	612175,31	3195931,69
н1561	612178,87	3195539,06	н1612	612082,51	3195935,02
н1562	612195,49	3195532,61	н1613	612023,19	3195927,77
н1563	612244,51	3195520,72	н1614	612035,81	3195902,83
н1564	612337,95	3195513,31	н1615	612031,77	3195898,47
н1565	612362,38	3195518,3	н1616	612041,11	3195876,36
н1566	612371,15	3195530,69	н1617	612040,17	3195863,59
н1567	612379,75	3195560,57	н1618	612024,19	3195850,27
н1568	612380,74	3195619,17	н1619	612023,94	3195849,99
н1569	612383,71	3195667,67	н1620	612017,25	3195842,67
н1570	612386,47	3195685,24	н1621	612010,66	3195839,77
н1571	612407,78	3195723,52	н1622	612006,76	3195839,41
н1572	612350,05	3195727,19	н1623	612005,29	3195838,68
н1573	612281,53	3195724,07	н1624	612003,08	3195839,08
н1574	612171,91	3195727,19	н1625	612001,84	3195838,97
н1575	612129,55	3195727,81	н1626	611984,48	3195841,01
н1576	612078,48	3195727,19	н1627	611950,5	3195848,22
н1577	611990,03	3195734,66	н1628	611913,63	3195856,79
н1578	611963,25	3195739,02	н1629	611913,63	3195856,79
н1579	611954,53	3195748,36	н1630	611889,19	3195862,86
н1580	611952,66	3195757,71	н1631	611868,59	3195866,03
н1581	611966,99	3195759,58	н1632	611868,59	3195866,03
н1582	612109,	3195750,23	н1633	611838,37	3195870,76
н1583	612165,68	3195752,73	н1634	611788,85	3195881,66
н1584	612270,94	3195752,73	н1635	611702,9	3195898,79
н1585	612345,69	3195759,58	н1636	611688,71	3195903,97
н1586	612393,02	3195761,45	н1637	611663,16	3195909,02
н1587	612420,12	3195757,71	н1638	611645,48	3195915,78
н1588	612428,86	3195761,01	н1639	611635,26	3195922,38
н1589	612428,79	3195764,9	н1640	611618,18	3195931,02
н1590	612426,65	3195774,58	н1641	611593,83	3195939,79
н1591	612424,56	3195781,86	н1642	611576,12	3195946,21
н1592	612419,35	3195788,31	н1643	611493,74	3195968,24
н1593	612411,35	3195792,62	н1644	611474,57	3195973,24
н1594	612344,88	3195796,51	н1645	611464,61	3195977,89
н1595	612285,47	3195804,43	н1646	611458,47	3195984,77
н1596	612271,81	3195809,44	н1647	611456,69	3195986,91
н1597	612269,7	3195809,72	н1648	611437,87	3195995,64
н1598	612260,67	3195815,95	н1649	611417,63	3196009,65
н1599	612256,93	3195824,67	н1650	611412,96	3196014,33
н1600	612263,47	3195845,53	н1651	611389,91	3196032,39
н1601	612273,75	3195856,12	н1652	611329,49	3196077,55
н1602	612276,06	3195855,9	н1653	611271,26	3196116,16
н1603	612281,07	3195861,04	н1654	611201,18	3196159,45
н1604	612284,33	3195864,01	н1655	611184,99	3196172,53
н1605	612294,92	3195886,33	н1656	611170,04	3196178,14
н1606	612304,63	3195886,72	н1657	611159,45	3196190,91
н1607	612301,68	3195896,52	н1658	611168,17	3196205,54
н1608	612290,62	3195906,54	н1659	611187,79	3196203,05
н1609	612246,79	3195926,8	н1660	611222,67	3196180,32

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н1661	611291,19	3196144,5	н1711	612480,54	3195937,4
н1662	611346,62	3196112,11	н1712	612528,81	3195920,27
н1663	611352,54	3196111,68	н1713	612565,24	3195881,03
н1664	611342,74	3196130,06	н1714	612619,43	3195860,48
н1665	611330,93	3196147,46	н1715	612653,29	3195839,56
н1666	611314,82	3196164,99	н1716	612651,98	3195861,27
н1667	611289,82	3196190,59	н1717	612649,1	3195908,59
н1668	611271,87	3196206,42	н1718	612605,16	3195940,46
н1669	611251,3	3196221,76	н1719	612587,77	3195950,17
н1670	611243,16	3196227,72	н1720	612573,54	3195960,4
н1671	611236,62	3196233,28	н1721	612557,61	3195966,54
н1672	611234,14	3196237,26	н1722	612548,93	3195970,96
н1673	611232,96	3196241,43	н1723	612544,88	3195973,09
н1674	611233,42	3196247,89	н1724	612542,97	3195978,79
н1675	611234,26	3196249,48	н1725	612542,16	3195986,14
н1676	611221,88	3196258,64	н1726	612543,95	3195991,96
н1677	611209,57	3196281,65	н1727	612542,51	3195995,87
н1678	611211,21	3196311,57	н1728	612545,41	3196012,8
н1679	611219,67	3196324,29	н1729	612553,53	3196022,59
н1680	611202,43	3196334,48	н1730	612558,61	3196038,6
н1681	611173,78	3196355,65	н1731	612573,1	3196070,31
н1682	611154,16	3196355,34	н1732	612579,6	3196081,27
н1683	611134,23	3196363,75	н1733	612584,86	3196102,15
н1684	611108,38	3196387,11	н1734	612509,81	3196122,08
н1685	611120,52	3196392,09	н1735	612470,26	3196134,85
н1686	611149,8	3196371,54	н1736	612428,53	3196137,03
н1687	611168,79	3196385,55	н1737	612372,78	3196155,4
н1688	611195,58	3196380,26	н1738	612341,64	3196165,37
н1689	611216,44	3196370,29	н1739	612323,26	3196157,58
н1690	611241,05	3196345,38	н1740	612318,9	3196148,86
н1691	611271,26	3196321,71	н1741	612323,58	3196132,98
н1692	611297,73	3196302,4	н1742	612312,99	3196087,51
н1693	611318,59	3196289,01	н1743	612307,38	3196061,97
н1694	611348,18	3196260,36	н1744	612290,25	3196056,06
н1695	611436,31	3196209,59	н1745	612216,44	3196070,69
н1696	611498,91	3196176,89	н1746	612184,99	3196086,58
н1697	611620,68	3196113,67	н1747	612185,3	3196114,29
н1698	611679,85	3196102,15	н1748	612186,55	3196159,14
н1699	611757,09	3196089,07	н1749	612142,95	3196171,29
н1700	611896,29	3196066,02	н1750	612074,12	3196183,12
н1701	611954,84	3196066,02	н1751	612016,82	3196194,64
н1702	611994,67	3196066,22	н1752	611986,3	3196203,67
н1703	612009,57	3196077,95	н1753	611987,85	3196235,44
н1704	612035,53	3196079,66	н1754	611958,58	3196254,44
н1705	612101,29	3196056,77	н1755	611886,02	3196280,6
н1706	612183,88	3196027,74	н1756	611854,25	3196293,99
н1707	612294,92	3196003,43	н1757	611863,59	3196329,18
н1708	612305,82	3195989,72	н1758	611860,24	3196331,63
н1709	612335,1	3195960,76	н1759	611850,27	3196334,96
н1710	612404,24	3195946,12	н1760	611834,53	3196344,24

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	Х	У		Х	У
	1	2		3	4
н1761	611816,23	3196358,93	н1811	611443,8	3196791,6
н1762	611786,65	3196380,73	н1812	611437,95	3196796,91
н1763	611756,06	3196399,21	н1813	611425,68	3196800,94
н1764	611753,14	3196402,07	н1814	611415,22	3196805,48
н1765	611742,14	3196408,6	н1815	611408,3	3196809,34
н1766	611727,81	3196427,59	н1816	611399,33	3196814,26
н1767	611743,38	3196457,18	н1817	611373,31	3196827,49
н1768	611750,72	3196469,48	н1818	611347,69	3196841,87
н1769	611750,6	3196472,22	н1819	611329,1	3196852,52
н1770	611748,7	3196479,31	н1820	611317,65	3196860,96
н1771	611742,66	3196485,67	н1821	611310,83	3196867,83
н1772	611728,67	3196492,76	н1822	611304,25	3196872,4
н1773	611708,03	3196505,22	н1823	611298,14	3196875,68
н1774	611691,1	3196513,	н1824	611274,24	3196882,82
н1775	611671,35	3196528,36	н1825	611252,64	3196889,66
н1776	611651,16	3196549,77	н1826	611231,29	3196894,39
н1777	611631,79	3196561,58	н1827	611214,34	3196896,69
н1778	611608,88	3196579,03	н1828	611203,49	3196898,83
н1779	611571,69	3196600,85	н1829	611197,89	3196901,8
н1780	611553,22	3196612,56	н1830	611196,19	3196906,01
н1781	611541,91	3196619,73	н1831	611196,64	3196909,48
н1782	611521,55	3196632,21	н1832	611194,33	3196910,
н1783	611483,17	3196661,91	н1833	611204,92	3196923,08
н1784	611473,89	3196672,76	н1834	611248,75	3196930,61
н1785	611471,02	3196677,8	н1835	611262,72	3196967,63
н1786	611457,46	3196688,23	н1836	611272,85	3196982,74
н1787	611447,72	3196691,21	н1837	611291,42	3196973,41
н1788	611416,01	3196694,37	н1838	611300,53	3196983,18
н1789	611413,57	3196693,19	н1839	611318,28	3197026,47
н1790	611406,45	3196689,44	н1840	611352,85	3197023,36
н1791	611401,21	3196688,3	н1841	611336,97	3196962,01
н1792	611393,98	3196687,7	н1842	611341,04	3196939,88
н1793	611388,54	3196688,39	н1843	611366,57	3196916,96
н1794	611384,48	3196690,57	н1844	611381,69	3196907,63
н1795	611381,19	3196694,56	н1845	611423,26	3196898,11
н1796	611381,06	3196695,21	н1846	611463,1	3196895,67
н1797	611370,9	3196694,98	н1847	611510,12	3196885,71
н1798	611363,78	3196700,84	н1848	611546,87	3196875,43
н1799	611364,18	3196715,41	н1849	611586,11	3196881,03
н1800	611381,04	3196739,23	н1850	611628,46	3196905,33
н1801	611398,86	3196746,93	н1851	611669,26	3196906,26
н1802	611406,88	3196751,65	н1852	611680,32	3196902,76
н1803	611421,88	3196758,54	н1853	611713,58	3196904,04
н1804	611434,71	3196762,79	н1854	611741,7	3196895,97
н1805	611435,6	3196763,03	н1855	611797,5	3196864,45
н1806	611445,4	3196767,59	н1856	611821,4	3196849,31
н1807	611446,28	3196769,76	н1857	611836,81	3196843,66
н1808	611447,95	3196775,08	н1858	611874,49	3196824,35
н1809	611448,12	3196781,63	н1859	611907,51	3196819,99
н1810	611446,76	3196786,82	н1860	611937,71	3196816,26

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н1861	611965,43	3196842,11	н1911	612362,94	3196815,55
н1862	611978,46	3196841,15	н1912	612329,71	3196827,59
н1863	611981,55	3196843,93	н1913	612293,5	3196851,18
н1864	611996,85	3196841,08	н1914	612254,88	3196881,08
н1865	612004,28	3196839,25	н1915	612189,01	3196923,96
н1866	612007,79	3196838,99	н1916	612158,98	3196941,91
н1867	612022,	3196838,18	н1917	612099,29	3196969,75
н1868	612035,73	3196841,61	н1918	612042,15	3196983,34
н1869	612057,	3196849,12	н1919	611984,26	3196989,88
н1870	612077,16	3196846,12	н1920	611957,92	3196995,52
н1871	612096,17	3196831,02	н1921	611930,31	3197002,03
н1872	612129,9	3196792,02	н1922	611866,94	3197011,04
н1873	612147,82	3196773,65	н1923	611810,04	3197017,88
н1874	612161,63	3196766,74	н1924	611755,26	3197022,24
н1875	612203,67	3196750,55	н1925	611691,79	3197028,46
н1876	612265,34	3196722,83	н1926	611643,65	3197030,32
н1877	612316,41	3196695,73	н1927	611572,12	3197031,26
н1878	612350,16	3196684,66	н1928	611485,82	3197028,77
н1879	612352,82	3196684,58	н1929	611449,46	3197030,02
н1880	612365,92	3196689,88	н1930	611397,34	3197036,88
н1881	612362,37	3196707,8	н1931	611353,33	3197041,6
н1882	612342,87	3196734,25	н1932	611309,23	3197055,24
н1883	612338,51	3196752,19	н1933	611288,13	3197062,87
н1884	612341,36	3196760,19	н1934	611287,95	3197062,5
н1885	612312,68	3196772,97	н1935	611266,68	3197021,22
н1886	612277,8	3196794,15	н1936	611244,71	3196987,95
н1887	612248,52	3196802,55	н1937	611207,86	3196942,65
н1888	612220,8	3196810,96	н1938	611176,71	3196905,57
н1889	612191,22	3196818,13	н1939	611166,59	3196884,58
н1890	612167,55	3196832,14	н1940	611155,56	3196872,78
н1891	612134,54	3196861,41	н1941	611118,76	3196812,27
н1892	612089,38	3196898,16	н1942	611088,98	3196757,36
н1893	612027,09	3196930,55	н1943	611061,	3196688,95
н1894	611996,89	3196945,19	н1944	611035,63	3196632,3
н1895	612008,72	3196966,68	н1945	611014,04	3196600,36
н1896	612036,75	3196948,93	н1946	610971,28	3196531,11
н1897	612099,03	3196911,87	н1947	610976,12	3196529,09
н1898	612141,08	3196891,31	н1948	610939,47	3196472,42
н1899	612171,29	3196875,74	н1949	610913,3	3196437,13
н1900	612194,02	3196848,96	н1950	610891,	3196390,22
н1901	612217,38	3196835,57	н1434	610785,45	3196213,71
н1902	612269,7	3196805,98	+		
н1903	612310,81	3196784,49	н1951	611592,03	3196327,62
н1904	612345,72	3196772,43	н1952	611604,48	3196277,8
н1905	612350,81	3196786,67	н1953	611625,04	3196261,6
н1906	612396,9	3196784,57	н1954	611674,24	3196230,46
н1907	612466,69	3196789,91	н1955	611696,04	3196229,83
н1908	612498,11	3196784,17	н1956	611712,86	3196244,78
н1909	612500,43	3196787,88	н1957	611704,76	3196263,47
н1910	612444,75	3196799,3	н1958	611653,69	3196315,79

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	Х	У		Х	У
1	2	3	4	5	6
н1959	611621,3	3196332,61	н2001	611087,82	3196617,25
н1960	611598,26	3196334,48	н2002	611099,35	3196643,41
н1951	611592,03	3196327,62	н2003	611121,46	3196640,3
+			н2004	611123,33	3196644,35
н1961	611563,38	3196429,77	н2005	611131,61	3196641,64
н1962	611569,92	3196410,15	н2006	611137,77	3196639,81
н1963	611581,13	3196405,48	н2007	611145,63	3196641,71
н1964	611592,65	3196412,02	н2008	611154,3	3196644,58
н1965	611595,14	3196422,3	н2009	611177,14	3196656,44
н1966	611589,54	3196434,76	н2010	611182,72	3196659,9
н1967	611573,34	3196438,49	н2011	611186,88	3196668,88
н1961	611563,38	3196429,77	н2012	611203,99	3196662,41
+			н2013	611215,51	3196662,41
н1968	611515,42	3196423,54	н2014	611240,11	3196707,88
н1969	611524,14	3196409,22	н2015	611259,11	3196742,14
н1970	611534,72	3196409,22	н2016	611275,62	3196765,18
н1971	611541,26	3196414,51	н2017	611248,83	3196772,03
н1972	611537,53	3196423,86	н2018	611228,28	3196747,12
н1973	611526,94	3196428,53	н2019	611217,07	3196728,43
н1974	611519,46	3196429,77	н2020	611204,92	3196732,48
н1968	611515,42	3196423,54	н2021	611206,3	3196745,05
+			н2022	611211,5	3196762,78
н1975	611284,65	3196520,71	н2023	611211,72	3196771,61
н1976	611295,55	3196506,38	н2024	611211,52	3196774,36
н1977	611303,96	3196504,52	н2025	611209,03	3196778,18
н1978	611312,99	3196510,74	н2026	611214,26	3196784,8
н1979	611309,87	3196523,2	н2027	611203,05	3196791,34
н1980	611300,53	3196530,36	н2028	611193,71	3196785,11
н1981	611292,43	3196531,92	н2029	611181,6	3196788,52
н1982	611287,14	3196524,45	н2030	611129,51	3196807,79
н1975	611284,65	3196520,71	н2031	611119,71	3196804,82
+			н2032	611111,21	3196790,48
н1983	611075,99	3196643,72	н2033	611078,09	3196706,38
н1984	611033,01	3196583,62	н2034	611073,67	3196692,74
н1985	611025,54	3196563,06	н2035	611080,68	3196682,83
н1986	611057,61	3196544,07	н2036	611100,77	3196677,41
н1987	611075,68	3196537,22	н2037	611084,4	3196659,3
н1988	611088,76	3196548,43	н1983	611075,99	3196643,72
н1989	611127,69	3196544,69			
н1990	611142,95	3196548,74	н2038	611144,81	3196866,64
н1991	611163,19	3196559,95	н2039	611141,95	3196867,02
н1992	611176,89	3196561,82	н2040	611139,21	3196865,15
н1993	611180,32	3196565,56	н2041	611123,01	3196875,12
н1994	611176,89	3196574,9	н2042	611105,57	3196883,84
н1995	611171,6	3196580,5	н2043	611115,58	3196904,59
н1996	611145,13	3196578,64	н2044	611096,54	3196924,26
н1997	611133,29	3196577,7	н2045	611085,28	3196920,14
н1998	611108,38	3196583,62	н2046	611078,19	3196916,45
н1999	611091,25	3196584,55	н2047	611071,48	3196910,22
н2000	611081,59	3196602,93	н2048	611067,42	3196904,3

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y		X	Y
1	2	3	4	5	6
н2049	611062,96	3196901,56	н2071	611090,63	3196803,07
н2050	611058,02	3196899,08	н2072	611098,36	3196803,16
н2051	611042,11	3196895,91	н2073	611096,44	3196800,09
н2052	611036,46	3196892,61	н2074	611078,82	3196770,99
н2053	611044,02	3196890,15	н2075	611073,56	3196757,95
н2054	611046,11	3196879,36	н2076	611065,98	3196748,37
н2055	611035,18	3196872,51	н2077	611057,41	3196738,18
н2056	611021,17	3196874,52	н2078	611049,04	3196725,46
н2057	611021,	3196874,2	н2079	611034,94	3196695,83
н2058	611016,25	3196869,16	н2080	610999,33	3196635,1
н2059	611010,21	3196866,72	н2081	610972,79	3196594,65
н2060	611003,98	3196859,72	н2082	610943,24	3196546,17
н2061	611000,76	3196854,59	н2083	610941,68	3196543,44
н2062	611000,07	3196848,11	н2084	610965,68	3196533,44
н2063	611002,24	3196843,43	н2085	611009,	3196603,62
н2064	611010,09	3196834,32	н2086	611030,38	3196635,22
н2065	611019,69	3196827,35	н2087	611055,48	3196691,31
н2066	611028,16	3196822,36	н2088	611083,56	3196759,93
н2067	611031,61	3196820,85	н2089	611113,56	3196815,26
н2068	611061,23	3196827,5	н2038	611144,81	3196866,64
н2069	611061,34	3196809,85	---	---	---
н2070	611073,57	3196805,3	---	---	---